



# EINSATZBERICHT

**Einsatz am:** 13.01.2019 ..... **Einsatzleiter:** BI Ernst Leonhard .....

**Einsatzort:** B 95 Turracherbundesstrasse .....

**Geschädigter:** Transportunternehmen aus Österreich .....

**Alarmierung um:** 23:39 UHR ..... **Ausfahrt:** 23:43 UHR ..... **Rückkehr:** 00:45 UHR .....

**Alarmstufe:** ...1.... **Alarm mittels:** Sirene  X SMS  X **Telefon**  **andere:**

**Meldung von:** LAWZ Salzburg .....

**Technik** X **Brand**  VU  **Schadensereignis:** Sattelschlepper hängt im Graben

**Anwesende:** Polizei X **Rotes Kreuz**  **Safe**  **Gemeinde**  **BFK**  **AFK**

**andere:** DR. Lainer .....

**Fahrzeuge:** ELF  RLF X **KLF** X **MTF**  **MANNCHAFTSSTÄRKE:** 10

**andere:** .....

**Einsatzbeschreibung :**

1.) **Vorgefundene Lage:** Vermutlich wegen Nassschneefahrbahn geriet der Auflieger eines Sattelschleppers ins rutschen und geriet dabei über den Fahrbahnrand hinaus und blieb im leicht abschüssigen Graben stecken.

2.) **Durchgeführte Maßnahmen:** Der LKW wurde mittels Seilwinde vom RLFA wieder auf die Fahrbahn gezogen.

**Zusätzlich alarmierte Feuerwehren:**

**Feuerwehr:**

**Mannschaftsstärke:**

**Fahrzeuge:**

.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....